


# 3E current sensor

## Датчик тока SC1U-300-100

$I_{PN} = 300 \text{ A}$

Для электронного преобразования токов: постоянного, переменного, импульсного и т.д. в пропорциональный выходной ток с гальванической развязкой между первичной (силовой) и вторичной (измерительной) цепями.



### Электрические параметры

$I_{PN}$	Номинальный входной ток, эфф.знач.	300	A
$I_p$	Диапазон преобразования	0 .. ± 500	A
$R_M$	Величина нагрузочного резистора при $T_A = 70^\circ\text{C}$		
		$R_{Mmin}$	$R_{Mmax}$
питание ± 12 В	при ± 300 A <sub>max</sub>	0	30 Ом
	при ± 500 A <sub>max</sub>	0	5 Ом
питание ± 18 В	при ± 300 A <sub>max</sub>	20	70 Ом
	при ± 500 A <sub>max</sub>	20	25 Ом
$I_{SN}$	Номинальный аналоговый выходной ток	100	mA
$K_N$	Коэффициент преобразования	1 : 3000	
$V_c$	Напряжение питания (± 5 %)	± 12 .. 18	V
$I_c$	Ток потребления	28(@±18 В)+I <sub>s</sub>	mA
$V_d$	Электрическая прочность изоляции, 50 Гц, 1 мин	6.0	kВ

### Точностно-динамические характеристики

$X$	Точность преобразования при $I_{PN}$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	± 0.5	%
$e_L$	Нелинейность	< 0.15	%
$I_o$	Начальный выходной ток при $I_p = 0$ , $T_A = 25^\circ\text{C}$	Средн   Макс	
$I_{ot}$	Температурный дрейф $I_o$ - 50°C .. +85°C	± 0.30   ± 0.40	mA
$t_r$	Время задержки при 90 % от $I_{pmax}$	< 1	мкс
$di/dt$	Скорость нарастания входного тока	> 100	A/мкс
$f$	Частотный диапазон (-1дБ)	0 .. 100	кГц

### Справочные данные

$T_A$	Рабочая температура	- 50 .. + 85	°C
$T_s$	Температура хранения	- 60 .. + 90	°C
$R_s$	Выходное сопротивление при $T_A = 70^\circ\text{C}$	80	Ом
$m$	Вес, не более	190	г

Изготовитель -  
фирма 3E, Китай

### Отличительные особенности

- Компенсационный датчик на эффекте Холла
- Изолирующий пластиковый негорючий корпус
- $T_A = - 50^\circ\text{C} .. + 85^\circ\text{C}$

### Преимущества

- Отличная точность
- Хорошая линейность
- Очень низкий температурный дрейф
- Оптимальное время задержки
- Широкий частотный диапазон
- Высокая помехозащищенность
- Высокая перегрузочная способность.


### Применение

- Частотно-регулируемый привод переменного тока
- Преобразователи для привода постоянного тока
- Системы управления работой аккумуляторных батарей
- Источники бесперебойного питания
- Программируемые источники питания
- Источники питания для сварочных агрегатов.



# 3E current sensor

Размеры SC1U - 300A-100 (в мм)

Вид спереди



Вид слева




## Вторичная цепь

Выход + : напряжение питания + 12 ..18 В

Выход M : измерительный

Выход - : напряжение питания - 12 ..18 В

## Подключение



Вид сверху

## Механические характеристики

- Общий допуск  $\pm 0.3$  мм
- Крепление 2 отв. Ø 5.5 мм
- Подключение первичной цепи Ø 20 мм
- Подключение вторичной цепи фастоны 6.3x0.8мм

## Примечания

- $I_s$  положителен, когда  $I_p$  протекает в направлении, указанном стрелкой на корпусе.
- Температура первичной шины не должна превышать 100 °С.
- Наилучшие динамические характеристики ( $di/dt$  и время задержки) достигаются при полном заполнении неизолированной первичной шиной входного отверстия датчика.
- Для получения наилучшей магнитной связи дополнительные первичные витки следует прокладывать через верхнюю сторону датчика.

Партия № \_\_\_\_\_

Дата отгрузки \_\_\_\_\_

М.П.